

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

MADISON

27 502 360

Produktversion ab 31.07.2009




- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss Auslauf max. 23 l/min
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 225 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 185 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 55 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 502 360-08
	Chrom	27 502 360-00
	Platin gebürstet	27 502 360-06
	Messing (23kt Gold)	27 502 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 502 360-28
	Dark Brass gebürstet	27 502 360-39
	Dark Platinum gebürstet	27 502 360-99


Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem -

12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör



Zierkappen für Perfecto - Platin


• 1 Paar

12 801 970-08


MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

MADISON

27 502 360 Produktversion ab 31.07.2009
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

MADISON

27 502 360 Produktversion ab 31.07.2009


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_8

Belgaqua_21-380-2

27 502 360

Produktversion ab 31.07.2009



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	13 502 380-08	Auslauf	1,00	60
1	20 000 360-08	MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
4	27 703 360-08	MADISON Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				