

27 838 979 Produktversion ab 02.03.2021



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz

**Technische Daten:**


- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Dark Brass gebürstet	27 838 979-39
	Chrom	27 838 979-00
	Platin gebürstet	27 838 979-06
	Platin	27 838 979-08
	Dark Chrome	27 838 979-19
	Light Gold gebürstet	27 838 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 838 979-28
	Schwarz matt	27 838 979-33
	Chrom gebürstet	27 838 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 838 979-99

27 838 979 Produktversion ab 02.03.2021

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Gießrohr mit Abdeckplatte - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC


27 838 979 Produktversion ab 02.03.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

27 838 979 Produktversion ab 02.03.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
20	09 24 03 073 90	Nippel	1,00	2
7	09 31 11 026 90	Stift	2,00	2
13	90 21 02 069 00-39	Haube	1,00	30
19	09 11 02 133-39	Platte	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
5	90 24 03 212 00 90	Nippel	1,00	2
8	09 14 03 127 90	Dichtung	1,00	2
2	90 30 02 072 00-39	Schlauch	1,00	30
12	09 24 03 107 20 90	Nippel	1,00	2
9	09 11 03 046-39	Anschluss	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
6	09 14 10 008 90	Dichtung	1,00	2
15	90 31 11 112 00 90	Stift	1,00	2
4	09 23 01 046 90	Rueckflussverhinderer	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	Dichtung	1,00	2
10	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2
17	09 18 40 078 90	Huelse	1,00	2
18	05 30 31 025 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
14	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2
1	04 12 11 073 01-39	Auslauf	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
16	09 17 20 044-39	Halter	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				