

Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 607 742
Produktversion ab 01.07.2023



- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 607 742-46 |
|  | Chrom | 36 607 742-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 607 742-06 |
|  | Dark Chrome | 36 607 742-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 607 742-28 |
|  | Schwarz matt | 36 607 742-33 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 607 742-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 607 742-99 |




Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 607 742 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]




Codes & Standards

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | | |
|--------|--------|-----------|--------------|
| LGA_38 | LGA_29 | WRAS_2010 | IAPMO_4976 (|
|--------|--------|-----------|--------------|

36 607 742 Produktversion ab 01.07.2023
 Ersatzteile für die
 anderen
 Oberflächenvarianten
 finden Sie hier:
 Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------|-------------|------------|
| 5 | 09 27 74 004-46 | Rosette | 1,00 | 60 |
| 9 | 90 14 15 020 03 90 | Ring | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 14 10 060 00 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse | 1,00 | 2 |
| 6 | 04 29 06 020 00-00 | Spindel | 1,00 | 10 |
| 1 | 09 20 74 021-46 | Griff (hot) | 1,00 | 60 |
| 11 | 09 30 01 107 90 | Hülse | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 90 03 142 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 23 30 023 00 90 | Mutter | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 27 74 004 00-46 | Rosette | 1,00 | 60 |
| 4 | 09 31 11 055 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 29 06 020-46 | Spindel | 1,00 | - |

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel