

## META SQUARE Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne brossé (Or 22cts)

META SQUARE

32 815 861



- saillie 235 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Ce produit contribue au respect des exigences de systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
  • sans plomb

Mitigeur à positionner librement.

5	Champagne brossé (Or 22cts)	32 815 861-46
	Chrome	32 815 861-00
es s,	Platine brossé	32 815 861-06
	Platine	32 815 861-08
	Laiton (Or 23cts)	32 815 861-09
	Dark Chrome	32 815 861-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	32 815 861-28
	Noir mat	32 815 861-33
	Champagne (Or 22cts)	32 815 861-47
	Chrome brossé	32 815 861-93
	Dark Platinum brossé	32 815 861-99

#### Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement -12 820 970 90



#### Accessoires recommandés

Distributeur avec rosace -Champagne brossé (Or 22cts) 82 444 970-46



### Accessoires recommandés




Commande de vidage individuelle 10 710 970-46 manuelle Commande manuelle -Champagne brossé (Or 22cts)




# META SQUARE Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne brossé (Or 22cts)

META SQUARE



## Diagramme de débit



## Codes & Standards

**DIN 4109** ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne brossé (Or 22cts)

META SQUARE

32 815 861 Certificats


WRAS\_240102 LGA\_38



META SQUARE Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne brossé (Or 22cts)

META SQUARE

32 815 861





META SQUARE Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne brossé (Or 22cts)

META SQUARE

32 815 861

# Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 28 22 287 00-46	bec déverseur	18	-

La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement