

TARA ULTRA Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne (Or 22cts)

TARA ULTRA

32 815 875



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Mitigeur à positionner librement.

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Champagne (Or 22cts) | 32 815 875-47 |
| | Chrome | 32 815 875-00 |
| | Platine brossé | 32 815 875-06 |
| | Platine | 32 815 875-08 |
| | Laiton (Or 23cts) | 32 815 875-09 |
| | Dark Chrome | 32 815 875-19 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 32 815 875-28 |
| | Noir mat | 32 815 875-33 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 32 815 875-46 |
| | Chrome brossé | 32 815 875-93 |
| | Dark Platinum brossé | 32 815 875-99 |

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 820 970 90



Accessoires recommandés

Distributeur avec rosace - Champagne (Or 22cts) 82 444 970-47



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Champagne (Or 22cts) 10 710 970-47



32 815 875

mm [inches]

1:5





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




TARA ULTRA Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne
(Or 22cts)

TARA ULTRA

32 815 875
Certificats

WRAS_240102 LGA_38

32 815 875





TARA ULTRA Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Champagne
(Or 22cts)

TARA ULTRA

32 815 875

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| | 90 28 22 377 00-47 | bec déverseur | 18 | - |

La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement