

TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec garniture d'écoulement - Chrome brossé

TARA

22 513 892



- saillie 165 mm
- garniture d'écoulement 1 1/4"
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 295 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 172 mm
- diamètre de percement 35 mm
- rosace Ø 59 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome brossé	22 513 892-93 0010
	Chrome	22 513 892-00 0010
	Platine brossé	22 513 892-06 0010
	Platine	22 513 892-08 0010
	Dark Chrome	22 513 892-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	22 513 892-28 0010
	Noir mat	22 513 892-33 0010
	Bronze brossé	22 513 892-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	22 513 892-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	22 513 892-47 0010
	Dark Platinum brossé	22 513 892-99 0010



TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec garniture d'écoulement - Chrome brossé

TARA

22 513 892

mm [inches]






Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)
cUPC	EPA WaterSense	NSF/ANSI 372	NSF/ANSI/CAN 61
NSF372	NSF61	Water Sense	WaterSense 



TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec garniture d'écoulement - Chrome
brossé

TARA

22 513 892

Certificats

IAPMO_4976

IAPMO_N-4

IAPMO_8834

IAPMO_6

TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec garniture d'écoulement - Chrome brossé


TARA

22 513 892

Version du produit de 6/30/2009 à 5/27/2021

Version du produit de 5/27/2021

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec garniture d'écoulement - Chrome brossé

TARA

22 513 892

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/30/2009 à 5/27/2021

Version du produit de 5/27/2021

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 28 22 213 02-93	bec déverseur	23	-

La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement