


Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

35 621 970



- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- raccord filetage femelle 1/2"
- tête de commande avec broche et douille à sectionner
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche

Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

35 621 970





Diagramme de débit




Certificats

IAPMO_4976 (3). IAPMO_6397 (1).

Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

35 621 970



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	1	2
2	90 90 03 143 00 90	tête céramique	1	2
3	09 21 02 102 90	capuchon	1	2
4	04 14 03 072 01 90	kit de garniture	1	2