







CL.1 Robinet latéral fermant à droite froid - Champagne brossé (Or 22cts)

20 004 705 Version du produit de 3/9/2015

- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage froid



	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 705-46
	Chrome	20 004 705-00
	Platine brossé	20 004 705-06
	Dark Chrome	20 004 705-19
	Champagne (Or 22cts)	20 004 705-47
	Dark Platinum brossé	20 004 705-99



CL.1 Robinet latéral fermant à droite froid - Champagne brossé (Or 22cts)

20 004 705 Version du produit de 3/9/2015


Certificats

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6	WRAS_240202
-----------	--------	------------	---------	-------------

CL.1 Robinet latéral fermant à droite froid - Champagne brossé (Or 22cts)

20 004 705 Version du produit de 3/9/2015

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 70 051 06-46	poignée (cold)	1	30
2	04 17 11 058 53 90	partie latérale	1	2
3	90 90 03 153 00 90	tête céramique	1	2
4	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1	2
5	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1	2
6	90 23 30 040 00-46	joint américain	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
7	09 30 11 059 90	rondelle	1	2
8	09 23 10 012 90	écrou	1	2