

**VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung -
Messing gebürstet (23kt Gold)**

VAIA

27 522 809



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 522 809-28
	Chrom	27 522 809-00
	Platin gebürstet	27 522 809-06
	Platin	27 522 809-08
	Dark Chrome	27 522 809-19
	Bronze gebürstet	27 522 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 522 809-46
	Champagne (22kt Gold)	27 522 809-47
	Dark Platinum gebürstet	27 522 809-99


**VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung -
Messing gebürstet (23kt Gold)**

VAIA

27 522 809
mm [inches]
M 1:10



Durchflussdiagramm



Zertifikate


Belgaqua_22_278_2 WRAS_2310008. LGA_29298.
7_4.

**VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung -
Messing gebürstet (23kt Gold)**

VAIA

27 522 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	27 702 809-28	VAIA Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)	1	20
2	29 140 809-28	VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)	1	20
3	20 000 808-28	VAIA Seitenventil rechtsschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1	20
4	13 612 809-28	VAIA Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	20 000 809-28	VAIA Seitenventil rechtsschließend kalt - Messing gebürstet (23kt Gold)	1	20