



## VAIA Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Champagne (Or 22cts)

VAIA

36 607 819



- rosace Ø 60 mm
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Champagne (Or 22cts)        | 36 607 819-47 |
|  | Chrome                      | 36 607 819-00 |
|  | Platine brossé              | 36 607 819-06 |
|  | Platine                     | 36 607 819-08 |
|  | Dark Chrome                 | 36 607 819-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts)    | 36 607 819-28 |
|  | Bronze brossé               | 36 607 819-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 607 819-46 |
|  | Dark Platinum brossé        | 36 607 819-99 |


### Accessoires requis



- Robinet à encastrer 1/2" -** 35 607 970 90
- profondeur de montage max. 145 mm
  - profondeur de montage mini. 75 mm

36 607 819

mm [inches]



#### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

EN 200

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

#### Certificats


DVGW\_DW-  
6501DN0

WRAS\_2010

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_2011





## VAIA Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Champagne (Or 22cts)

VAIA

36 607 819

### Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation    | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|
|    | 90 90 03 143 00 90 | tête céramique | 4                    | 2                  |