



Averse de pluie :

- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- Matériau de la douche de pluie : métal
- PURE RAIN, débit max. 6,6 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6,5 l/min
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire

Élément de contrôle :

- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- barre de douche avec curseur

Données techniques :

- saillie douche fixe 453 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 959 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1267 mm
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- diamètre de tube 20 mm
- raccord 1/2"

Remarques :

- Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Platine	34 465 809-08 0010
	Chrome	34 465 809-00 0010
	Platine brossé	34 465 809-06 0010
	Dark Chrome	34 465 809-19 0010
	Light Gold	34 465 809-26 0010
	Light Gold brossé	34 465 809-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	34 465 809-28 0010
	Noir mat	34 465 809-33 0010
	Dark Brass brossé	34 465 809-39 0010
	Bronze brossé	34 465 809-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	34 465 809-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	34 465 809-47 0010
	Chrome brossé	34 465 809-93 0010
	Dark Platinum brossé	34 465 809-99 0010




VAIA Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette - Platine

VAIA

34 465 809 Version du produit de 01/06/2025

34 465 809 Version du produit de 01/06/2025

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
15	90 24 03 540 01 90	raccord à vis	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
9	90 17 20 315 00-08	patte de fixation	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
6	09 23 01 102 90	limiteur de débit	1,00	2
1	90 12 05 110 00-08	douche	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
10	90 28 22 612 00-08	tuyau	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
22	11 432 809-08	Poignée de réglage du débit	1,00	60
17	90 31 20 512 00-08	rosace	1,00	40
8	90 28 22 614 00-08	bec déverseur	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
4	09 14 10 116 90	anneau	1,00	2
3	90 18 40 260 00-08	raccord	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				

34 465 809 Version du produit de 01/06/2025

24	90 30 02 090 00-08	flexible	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
18	04 11 04 030 00 90	raccord	2,00	2
25	90 30 30 514 04 90	set de fixation	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
2	90 23 10 096 00 90	anneau	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
13	90 12 12 072 00 90	prise	2,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
20	90 15 02 071 03 90	inverseur	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
14	90 15 02 071 00 90	tête céramique	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
16	90 31 20 530 00 90	limitateur de débit	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
7	09 16 01 014 90	anneau	1,00	2
5	90 21 02 029 00-08	hotte	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
19	90 31 20 540 00 90	limitateur de débit	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
11	12 550 970-08	Coulisse	1,00	60
21	90 30 40 018 00 90	adaptateur	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
12	90 17 33 030 01-08	poignée	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
23	90 31 20 516 00-08	raccord à vis	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				