

35 003 970 Version du produit jusqu'à 02/10/2019



- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- 2x raccord 1/2" filetage femelle (froid/chaud), DN 15
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique

pour 36 804 661-FF




Fixation murale à encastrer -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES


35 003 970 Version du produit jusqu'à 02/10/2019

mm [inches]



with item	min. X	max. Y
36013970-FF;36013660-FF;36045970-FF;36045660-FF	90 [3 1/2"]	113 [4 1/2"]
36804661-FF	78 [3 1/8"]	103 [4"]

Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	NSF372	NSF61
----------------	------	--------	-------



Fixation murale à encastrer -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES


35 003 970 Version du produit jusqu'à 02/10/2019

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976

IAPMO_6397

IAPMO_4976 (



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
8	09 21 02 178 90	capuchon	1,00	2
5	09 31 20 038 90	bonde de fond	1,00	2
3	09 14 10 112 90	joint	1,00	2
6	09 20 97 010 90	capuchon	1,00	2
4	09 14 10 139 90	joint	1,00	2
2	09 11 11 019 90	accessoires	2,00	2
1	05 30 31 029 00 90	set de fixation	1,00	2
7	04 14 03 079 00 90	kit de garniture	1,00	2