


Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 621 970




- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- raccord filetage femelle 1/2"
- tête de commande avec broche et douille à sectionner
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche

Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -


ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 621 970



	min	max
Square	50	105
Square Exclusive	50	105
Cult	50	110
Madison	50	110
Source	50	110
Soul	50	115
LULU	50	125
Modern		
Tara, Logic	50	125
Meta.02	50	125
L'Aura	50	125
Circle	50	130
Madison Flair	50	130
Just	50	130
Vaia	53	124
Domicil	55	105
LaFleur	65	130
Supernova	65	130
Symetrics	65	130
Deque	65	130
Tara.	65	130
MEM	85	130
CL.1	85	130

Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

NSF372



Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -


ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 621 970

Certificats et durabilité

IAPMO_6397

IAPMO_4976 (



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	09 21 02 102 90	capuchon	1,00	2
1	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	1,00	2
2	90 90 03 143 00 90	tête céramique	1,00	2
4	04 14 03 072 01 90	kit de garniture	1,00	2