


Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

35 621 970




- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- raccord filetage femelle 1/2"
- tête de commande avec broche et douille à sectionner
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche




Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

35 621 970



	min	max
Square	50	105
Square Exclusive	50	105
Cult	50	110
Madison	50	110
Source	50	110
Soul	50	115
LULU	50	125
Modern		
Tara: Logic	50	125
Meta.02	50	125
L'Aura	50	125
Circle	50	130
Madison Flair	50	130
Just	50	130
Vaia	53	124
Domicil	55	105
LaFleur	65	130
Supernova	65	130
Symetrics	65	130
Deque	65	130
Tara.	65	130
MEM	85	130
CL.1	85	130

Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

NSF372



Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

35 621 970


Certificats

IAPMO_4976

IAPMO_6397

Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

35 621 970





Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -

35 621 970

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	4	2