


IMO Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Platin gebürstet

IMO


36 607 980 Produktversion ab 01.06.2024




- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 36 607 980-06 |
|  | Chrom | 36 607 980-00 |
|  | Platin | 36 607 980-08 |
|  | Dark Chrome | 36 607 980-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 607 980-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 607 980-28 |
|  | Schwarz matt | 36 607 980-33 |
|  | Chrom gebürstet | 36 607 980-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 607 980-99 |

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|---------------|
|  | UP-Ventil 1/2" - ●Max. Einbautiefe 145 mm ●Min. Einbautiefe 75 mm | 35 607 970 90 |
|---|--|---------------|




Codes & Standards

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 1111 |
| EN 200 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| DVGW_DW-6501DN0 | WRAS_2011 | LGA_29 | WRAS_2010 | DVGW_DW-6512DN0 |
| LGA_29 | IAPMO_4976 (| | | |



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 7 | 09 21 02 151 90 | Huelse | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 12 12 005 90 | Rastbuchse | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 12 12 043-06 | Aufnahme | 1,00 | 10 |
| 6 | 09 27 98 014-06 | Rosette | 1,00 | 10 |
| 4 | 09 14 10 017 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 20 98 001-06 | Griff | 1,00 | 10 |
| 8 | 90 90 03 202 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 31 11 004 00 90 | Stift | 1,00 | 2 |