


20 000 986

- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung



20 000 986

mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

ETA_18519. IAPMO_4976 (2). IAPMO_6397.

20 000 986



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 09 20 98 002-08 | Griff | 1 | 40 |
| 2 | 90 31 11 007 00 90 | Stift | 1 | 2 |
| 3 | 09 27 98 001-08 | Rosette | 1 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | Mutter | 1 | 2 |
| 5 | 90 14 10 060 00 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 6 | 09 29 06 020-08 | Spindel | 1 | 40 |
| 7 | 90 14 15 020 03 90 | Ring | 1 | 2 |
| 8 | 90 90 03 137 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |
| 9 | 04 17 11 045 37 90 | Seitenteil | 1 | 2 |
| 10 | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1 | 2 |
| 11 | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler | 1 | 2 |
| 12 | 90 23 30 040 00-08 | Verschraubung | 2 | 40 |
| 13 | 09 30 11 059 90 | Scheibe | 1 | 2 |
| 14 | 09 23 10 012 90 | Mutter | 1 | 2 |