



VAIA Spülbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 718 809



- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 171 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur kombinierbar mit 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.


Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 718 809-46
Chrom	27 718 809-00
Platin gebürstet	27 718 809-06
Platin	27 718 809-08
Messing (23kt Gold)	27 718 809-09
Dark Chrome	27 718 809-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 718 809-28
Schwarz matt	27 718 809-33
Champagne (22kt Gold)	27 718 809-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 718 809-93
Dark Platinum gebürstet	27 718 809-99




VAIA Spülbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 718 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate


LGA_38634.



VAIA Spülbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

27 718 809

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 11 096 12-46	Brause	1	-
	Ersatzteil nicht mehr b	estellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
2	90 18 40 085 00 90	Huelse	1	2
3	90 30 01 142 00-46	Schaft	1	-
	Ersatzteil nicht mehr b	estellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
4	04 23 10 047 00 92	Befestigungssatz	1	60
5	90 30 02 062 00-46	Schlauch	1	-
	Ersatzteil nicht mehr b	pestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
6	90 24 03 241 00 90	Nippel	1	2
7	90 17 09 046 12 90	Umstellung	1	2
8	90 28 20 068 00 90	Anschluss	1	2