

28 050 809


- Rosette Ø 60 mm



| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 050 809-46 |
|  | Chrom | 28 050 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 28 050 809-06 |
|  | Platin | 28 050 809-08 |
|  | Dark Chrome | 28 050 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 050 809-28 |
|  | Bronze gebürstet | 28 050 809-42 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 050 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 050 809-99 |

28 050 809


mm [Inches]



28 050 809

Produktversion ab 8/29/2019

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





VAIA Brausehalter - Champagne gebürstet (22kt Gold)

VAIA

28 050 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 8/29/2019

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| | 05 30 31 025 00 90 | Befestigungssatz | 7 | 2 |