

## DORNBRAUCHT YARRE Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Chrome

20 713 832



- saillie 125 mm
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 100 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 85 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosace 60 x 60 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 6,8 l/min



Chrome

20 713 832-00




Soft Black

20 713 832-69

## DORNBRAUCH YARRE Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Chrome

20 713 832

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Certificats

WRAS\_2310319.

AbP\_10169.

ACS\_23 ACC NY  
501.



## DORNBACHT YARRE Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Chrome

20 713 832

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 83 069 00-00	poignée ( hot )	1	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
2	90 30 11 301 00 90	set de fixation	2	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
3	90 17 11 061 00 90	partie latérale	1	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
4	90 19 83 019 00-00	bec déverseur	1	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
5	90 30 04 114 00 90	flexible	1	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
6	90 30 11 309 01 90	élément insérable	1	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
7	90 30 11 309 00 90	set de fixation	1	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
8	90 20 83 070 00-00	poignée ( cold )	1	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
9	90 17 11 060 00 90	partie latérale	1	-
	La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement			
10	90 11 01 200 00-00	garniture d'écoulement	1	2