

IMO Mélangeur de lavabo monotrou avec tube vertical sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

IMO

22 585 671 Version du produit de 01/04/2024



- saillie 195 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur totale 1038 - 1103 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 970 – 1040 mm
- rosace Ø 135 mm
- débit maxi. 4,6 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum brossé	22 585 671-99
	Chrome	22 585 671-00
	Platine brossé	22 585 671-06
	Dark Chrome	22 585 671-19
	Light Gold brossé	22 585 671-27
	Noir mat	22 585 671-33
	Chrome brossé	22 585 671-93

Accessoires requis



- Fixation au sol à encastrer -** 35 945 970 90
- profondeur de montage mini. 80 mm
 - profondeur de montage max. 150 mm

Accessoires requis



- Fixation au sol à encastrer -** 35 945 970 90
- profondeur de montage mini. 80 mm
 - profondeur de montage max. 150 mm

IMO Mélangeur de lavabo monotrou avec tube vertical sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

IMO

22 585 671 Version du produit de 01/04/2024
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Mélangeur de lavabo monotrou avec tube vertical sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

IMO

22 585 671 Version du produit de 01/04/2024

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_250102

IMO Mélangeur de lavabo monotrou avec tube vertical sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

IMO

22 585 671 Version du produit de 01/04/2024



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	90 15 05 042 00 90	cartouche	1,00	2
3	09 14 10 102 90	joint	1,00	2
1	90 20 67 019 00-99	poignée	1,00	20
10	09 14 10 018 90	joint	1,00	2
4	90 23 10 146 00 90	écrou	1,00	2
11	90 28 22 407 00-99	bec déverseur	1,00	20
6	09 27 88 005-99	rosace	1,00	20
8	90 28 22 574 00-99	tuyau	1,00	20
7	04 28 22 022 10 90	raccord	2,00	2
9	09 14 10 084 90	joint	1,00	2
2	90 28 30 059 00-99	hotte	1,00	-

La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement