

VAIA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato

VAIA

27 632 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 24,6 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- sporgenza 220 mm
- altezza rubinetteria 347 mm
- altezza fino al rompighetto 244 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca Ø 60mm
- Rosetta per miscelatore monocomando Ø 55mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Platinum spazzolato	27 632 809-99
	Cromato	27 632 809-00
	Platinato spazzolato	27 632 809-06
	Platinato	27 632 809-08
	Dark Chrome	27 632 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 632 809-28
	Dark Brass spazzolato	27 632 809-39
	Bronzo spazzolato	27 632 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 632 809-46
	Champagne (Oro 22k)	27 632 809-47

Prodotti complementari



Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90

Prodotti complementari



Rosette decorative per sistema Perfecto - Dark Platinum spazzolato 12 801 970-99
• 1 paio



VAIA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato

VAIA


27 632 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976

LGA_29

Belgaqua_21-026-2



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	27 702 809-99	VAIA Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato	1,00	20
2	29 140 809-99	VAIA Deviatore a due vie per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato	1,00	20
1	29 300 809-99	attacco	1,00	20
3	13 612 809-99	VAIA Bocca vasca senza deviatore per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				