

## TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

TARA

25 133 892



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 240 mm
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich (x-TRA SERVICE).


	Dark Platinum gebürstet	25 133 892-99
	Chrom	25 133 892-00
	Platin gebürstet	25 133 892-06
	Platin	25 133 892-08
	Dark Chrome	25 133 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 133 892-28
	Schwarz matt	25 133 892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 133 892-46
	Champagne (22kt Gold)	25 133 892-47
	Chrom gebürstet	25 133 892-93

# TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet


TARA

25 133 892

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

---

TARA

25 133 892

Zertifikate

---

LGA\_18

Belgaqua\_21-026-2 WRAS\_2210

# TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet


TARA

25 133 892

Produktversion bis 5/27/2021

**Produktversion ab 5/27/2021**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark  
Platinum gebürstet

TARA

25 133 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/27/2021

**Produktversion ab 5/27/2021**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	25 100 892-99	TARA Wannenbatterie für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet	5	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel