

**VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung -  
Champagne (22kt Gold)**

VAIA

27 522 809




- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz


Eigensicher gegen Rückfließen.

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 522 809-47 |
|  | Chrom                           | 27 522 809-00 |
|  | Platin gebürstet                | 27 522 809-06 |
|  | Platin                          | 27 522 809-08 |
|  | Dark Chrome                     | 27 522 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 522 809-28 |
|  | Bronze gebürstet                | 27 522 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 522 809-46 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 522 809-99 |

27 522 809  
mm [inches]  
M 1:10



### Durchflussdiagramm




### Zertifikate

Belgaqua\_22\_278\_2 WRAS\_2310008. LGA\_29298.  
7\_4.

27 522 809

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer | Benennung   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|---------------|---|-------------|------------|
| 1  | 27 702 809-47 | VAIA Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne (22kt Gold) | 1           | 30         |
| 2  | 29 140 809-47 | VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne (22kt Gold)    | 1           | 30         |
| 3  | 20 000 808-47 | VAIA Seitenventil rechtsschließend warm - Champagne (22kt Gold)                             | 1           | 30         |
| 4  | 13 612 809-47 | Auslauf   | 1           | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |               |   |             |            |
| 5  | 20 000 809-47 | VAIA Seitenventil rechtsschließend kalt - Champagne (22kt Gold)                             | 1           | 30         |